

Huaraz, 2 4 MAR, 2025

OFICIO Nº 1010 - 2025-ME /GRA /DREA / UGEL-Hz-AGP-PREVAED-D.

Señor

: Miguel FIGUEROA MORALES

Director de la IE Nº 86039 Víctor Zúñiga Toledo

Presente.-

ASHINTO:

Comunica el cumplimiento de la verificación ocular realizada por la Oficina de

Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Independencia

frente al escenario de lluvias intensas.

REF.

: Oficio N° 023-2025- MDI/GSMyGA/SGRD/SG

Informe Técnico N° 004-2025-MDI/GS y GA/SGGRD/ITSE

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle que en atención al informe remitido por la Municipalidad Distrital de Independencia, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, respecto a la verificación ocular efectuada en la Institución Educativa a su cargo, comunico lo siguiente:

- Se ha identificado, a partir de la inspección ocular, la necesidad de implementar medidas específicas orientadas a garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones educativas, en concordancia con la normativa vigente en gestión del riesgo de desastres y como parte de prevención frente al escenario de lluvias.
- Las observaciones y recomendaciones especificas señaladas en el informe adjunto incluyen, entre otras, las acciones.
- Se solicita que las acciones correspondientes sean implementadas como parte de la prevención y preparación, a fin de salvar la integridad de la comunidad educativa.
- Se requiere remitir un informe detallado a esta UGEL sobre las acciones realizadas, adjuntando documentación que sustente el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. Adjunto anexo de la descripción de la verificación ocular.

Es importante recordar que la prevención y los riesgos es una responsabilidad que incide directamente en la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal educativo.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

CONEDUCATION OF THE PERSON OF

Av. Confraternidad Internacional Este S/N - Huaraz

www.ugelhuaraz.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

" I.E N° 86091 "MANUEL GONZALES PRADA - PICUP "			
ITEM	ESTRUCTURAS	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
1	COBERTURA - PARED	Se observó aulas con deterioro del cielo raso de triplay, huecos, humedad a causa de filtración por rajaduras en la cobertura de calamina Estructura de madera que sostiene el techo presenta rajaduras y fisuras, se encuentra en mal estado de conservación. Se observó presencia de humedad en las paredes interiores de las aulas,	Se recomienda, cambiar las calaminas y eternits, que presentan rajadura, para evitar la filtración. Se recomienda renovar la estructura de madera, así evitar el riego de colapso. Se recomienda, canalizar las aguas pluviales con canaletas para evitar que se filtre por las paredes.
2	SISTEMA DE	desmoronamiento de tarrajeo de paredes, por causa de la humedad y filtración.	• Se recomienda, se recomienda realizar
	DRENAJE PLUVIAL	No presenta canaletas que evacue el agua pluvial.	el acondicionamiento del drenaje pluvial con tubos y canaletas del techo del pabellón.
3	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	No presenta sistema alcantarillas. Se detalla imágenes en el anexo	 Se recomienda, la construcción del sistema de alcantarillado para que evacue las aguas pluviales.
4	TABLERO ELÉCTRICO	Se observo Tableros Eléctricos en mal estado, no tiene el interruptor general y diferencial, no presenta directorio.	general y colocar su directorio a los
5	POZO A TIERRA	No cuenta con Pozo a tierra.	• Se recomienda, instalar salida pozo a tierra a las conexiones eléctricas de la I.E.
6	CABLEADO SIN PROTECCION	Se observo, cableado desprotegido colgado, existen cables por aislar con canaleta.	Se recomienda, fijar los cables sueltos y aislar aquellos que se encuentran expuestos.
7	PROTECCIÓN ANTIINCENDIOS	Se observo, que no cuenta con extintores operativos.	Se recomienda, la instalación de extintores en estado operativo y la cantidad necesaria para la seguridad del establecimiento.
8	CIMENTACIÓN	Se observo, que la cimentación presenta	cercanas a la cimentación hacia el

www.munidi.gob.pe

Jr. Pablo Patrón N° 257 Independencia - Huaraz (043) 42 2048